



Interventi urgenti ex art. 1. Lett. B (somme urgenze)
OCDPC 1037/2023

CODICE REGIONALE	Tipologia intervento	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	CUP
B2023NOV0036	LAVORI	MESSA IN SICUREZZA FRANA CON TELO E TRANSENNE PER PUBBLICA INCOLUMITA piazza della Chiesa a Ponte a Cappiano.	€ 3.973,98	G39I23002040004
B2023NOV0037	SERVIZI	Raccolta rifiuti alluvionati in varie strade del territorio comunale	€ 4.500,75	G39I23001960004
B2023NOV0038	LAVORI	1)Ripristino copertura asilo nido capoluogo 2) ripristino copertura scuola secondaria 3)ripristino copertura cantiere comunale . DANNI DOVUTI ALLA PIOGGIA A TETTI REALIZZATI DI RECENTE (ASILO NIDO E CANTIERE COMUNALE SEDE COC)	€ 11.722,74	G39I23001930004
B2023NOV0039	SERVIZI	Ripristino stato delle griglie di raccolta acque in varie strade del territorio.	€ 13.420,00	G39I23001990004
B2023NOV0040	LAVORI	1)rimozione alberi caduti in via Ramoni, via del Frantoio, via Dalla Chiesa 2) pompaggio acqua edifici privati .	€ 13.317,14	G39I23002010004
B2023NOV0041	LAVORI	1)Ripristino percorso pedonale laterale al campo sportivo Corsini 2) ripristino strada Massarella 3)ripristino via Valbugiana 4) ripristino banchina viale Colombo	€ 20.677,93	G39I23001950004

DESCRIZIONE FOTOGRAFICA






Interventi urgenti ex art. 1. Lett. B (somme urgenze)
OCDPC 1037/2023

CODICE REGIONALE	Tipologia intervento	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	CUP
B2023NOV0042	LAVORI	1)Ripristino carreggiata via Ramoni, via Rimedio, via Pinete, via Montebono, Poggio Taccino, Poggio Osanna 2) rimozione alberi caduti viale Colombo, via delle Carbonaie.	€ 19.117,01	G39I23002020004
DESCRIZIONE FOTOGRAFICA				
				
B2023NOV0111	LAVORI	Ripristino copertura asilo infanzia Via Ariosto. - DANNI DOVUTI ALLA PIOGGIA A TETTI E CONTROSOFFITTI REALIZZATI DI RECENTE	€ 26.159,53	G39I23002030004
B2023NOV0112	LAVORI	Ripristino del fronte di frana Via Poggio Osanna Torre.	€ 30.500,00	G39I23002050004



Interventi urgenti ex art. 1. Lett. B (somme urgenze)
OCDPC 1037/2023

CODICE REGIONALE	Tipologia intervento	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	CUP
B2023NOV0113	LAVORI	Ripristino del fronte di frana in più punti di via Ramoni.	€ 50.000,00	G39I23002060004
DESCRIZIONE FOTOGRAFICA				
				
B2023NOV0114	LAVORI	Sistemazione ponticello (Rio di Lischeto) sulla Via Francigena loc. Galleno	€ 30.628,94	G39I23002070004
B2023NOV0115	LAVORI	Ripristino copertura Palazzo Comunale.	€ 17.017,73	G39I23001980004
B2023NOV0116	SERVIZI	Verifica alberature - VALUTAZIONE URGENTE PER ALBERI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' (PROFESSIONALITA' SPECIFICA CHE IL COMUNE NON AVEVA IN ORGANICO)	€ 4.499,25	G39I23002080004
B2023NOV0459	LAVORI	Ripristino copertura impianto tennis San Pierino. IMMOBILE COMUNALE CON TETTO DIVELTO PER FORTE VENTO	€ 3.010,31	G39I23002000004
			€ 226.125,31	Importo totale lavori
			€ 22.420,00	Importo totale servizi
			€ 248.545,31	Totale importo Interventi urgenti ex art. 1. Lett. B (somme urgenze)